

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อมูลการสำรวจ ณ สิงหาคม ๒๕๖๙

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการ และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ทางการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการดูแล	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเสีย
 - หมายถึง ไม่เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเสีย

ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อมูลการสำรวจ ณ สิงหาคม ๒๕๖๙

จุดที่ ๑ คลองบางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓



จุดที่ ๑ คลองบางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓



จุดที่ ๒ คลองทุ่งล่าง หมู่ที่ ๖

